

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-043


致：包头青山电器设备有限公司

主题：

关于光伏区组件安装螺丝紧固事宜

内容：

业主与监理现场巡视光伏区发现现场光伏区组件安装螺丝多处未进行紧固，现要求你单位立即进行整改，否则由此造成的一切损失由你单位自行承担并处以经济考核。



项目监理机构（章）
监理工程师：张东
日期：2018年11月20日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建