

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-071


致：包头青山电器设备有限公司（浙江正泰新能源开发有限公司）施工项目部

主题：

关于光伏区螺旋桩裸漏事宜

内容：

业主、监理巡视现场发现，光伏区 4#、11#、22#、25#、26#、26#等区域，因乌海地区风沙大，支架基础螺旋桩裸漏严重，现要求你单位尽快回填，防止因螺旋桩裸漏导致支架、组件倒塌，并尽快出具解决方案，否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。



项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：2019.5.6.

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建