

监理工作联系单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-LXD-048

致: 包头青山电器设备有限公司

主题:

关于光伏区逆变器、汇流箱接线及组件、支架安装事宜

内容:

业主及监理现场巡视发现光伏区南区逆变器及汇流箱接线不规范, 要求施工单位立即进行整改, 李志林经理区域的组件及支架按开会决定时间进行整改, 否则由此造成的一切损失由你单位自行承担并处以经济考核。

项目监理机构 (章):

监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工作联系单

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-LXD-049

致: 包头青山电器设备有限公司

主题:

关于组件安装质量问题事宜

内容:

监理现场巡视发现你单位安装的 15#、17#、18#、21#、22#、24#、25#光伏组件与
图纸设计要求的角度严重不符,我监理项目部已多次下发监理通知单,现要求你单位尽
快整改,并报监理项目部验收,验收合格后才可继续施工,否则因质量问题造成的一切
损失由你单位自行承担并处以经济考核。

项目监理机构(章):



监理工程师: 王学东

日

期:

2018.12.7

填报说明: 本表一式三份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工作联系单

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-LXD-050


致：包头青山电器有限公司

主题：

关于光伏区接地、电缆敷设事宜

内容：

业主与监理现场巡视光伏区发现你单位现场接地、电缆埋深深度与图纸设计要求不符，且部分组件上有沙土，现要求你单位立即进行整改，按图纸设计要求及国家规范进行施工验收合格后才可进行下道工序，否则因质量问题造成的一切损失由你单位自行承担并处以经济考核。



项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



2018.12.19

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建