

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-11

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于场内积水事宜

内容：

受前两天强降雨的影响，3.9 米光伏区场地内积水较为严重，且 B1 路北侧排水沟堵塞，场地内积水无法自排。现已对该施工区的场平施工的进度及质量造成严重影响，施工单位需立即对堵塞的排水沟进行疏通，且场区内需进行临时排水作业。


此致！



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 汪新

日期： 2018 年 05 月 26 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。