

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJBM07-21

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于接地扁铁焊接事宜

内容

今日我方监理在对接地扁铁焊接施工区进行焊接质量检查时发现，部分接地扁铁焊接长度不足，且只进行两面焊接，不符合埋地接地扁铁的焊接质量规范要求。请施工单位严把质量，对不符合焊接质量要求的扁铁进行加焊，焊接完成后进行防腐处理。




此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2018 年 07 月 01 日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。