

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-23

致：上海上电电力工程有限公司



事由：关于钢平台制作场地安全隐患事宜

内容

因本项目箱变钢平台需预制焊接，制作焊接场地在漕泾电厂基建区域，今日我方监理人员对该作业点进行安全巡视过程中发现，焊接钢构作业点检查出问题主要有：

1. 动火作业人员证件未携带
2. 橡胶管老化，接口未按要求绑扎
3. 压力表没有合格证
4. 压力表破损
5. 动火作业人员未按要求着焊工服
6. 板房里面地面发现大量烟头
7. 工具间存放油漆
8. 氧气瓶乙炔瓶混放，地面发现大量烟头
9. 存放气瓶房间发现有电磁炉





此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2018 年 07 月 05 日

监理项目部

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。