

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期


编号：GFDZJBM07-26


致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于支架及组件安装事宜

内容

贵方电气安装队伍在十九区进行支架及组件安装过程中出现的质量问题较多。斜梁紧固件未紧固到位，角度倾斜；檩条安装水平度不符合要求；组件边压块及中压块未紧固到位，现场较为松动。因以上问题较多，请安装完成后组件角度得不到保证。望贵公司加强现场支架安装队伍的管理工作，严格做好自检工作，已出现的问题及时进行整改，如后期我方监理人员在检测施工质量过程中仍发现此类问题较多的情况，我方将对贵公司的施工管理及施工质量情况予以相应的处罚。





此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年07月14日



本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。