

监理工作联系单

工程名称：慈溪汇丽机电股份有限公司分布式光伏工程发电项目（2.7MWp）

编号：ZHJL-LX-001

致：湖南振鑫电力建设有限公司

事由：关于做好屋顶安全措施工作的通知

我监理部巡视汇丽机电屋顶发现以下安全隐患

- 1 屋顶工人抽烟现象严重。
- 2 屋顶采光瓦无安全防护措施。
- 3 屋顶临边无安全防护措施
- 4 部分工人无正确佩戴安全帽

以上问题各施工区域负责人应切实加强安全施工形式分析工作，进一步认识和掌握安全施工的重要性。

通过加强现场负责人的管理力度，从根本上杜绝安全事故的发生。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018年05月29日

