

监理工作联系单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号: GFFD-JXMB5-010

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 质量、安全

内容:

1. 经巡视发现, 3#地块山坡人工引孔不满足设计要求, 造成质量、安全隐患, 贵司应加强管控, 必须施工于图纸相符。
2. 转序施工需经总包自检, 然后上报监理项目部, 经监理检验合格后, 方可进行下道工序
3. 地锚桩浇筑全面施工已展开, 但地锚桩实验 (静压实验、拉拔试验、测压实验包含不限于) 未跟随施工进度, 严重滞后。望贵司立即拿出方案, 报监理项目部

附数码相片

以上问题如果没有整改到位, 我方将在验收单上拒绝签字, 由此造成的损失由总包全部承担

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2018 年 8 月 10 日



