

监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-019

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于工程质量事宜

内容：

1. 近期巡查光伏区现场，发现光伏支架安装未按照设计要求施工：固定支架斜梁、组件部位 U 型螺栓要求“两平两弹两母”，实际安装“两平两弹一母”。你方应加强施工技术交底，按照设计要求整改，坚决杜绝此类问题。
2. 施工材料现（除组件）已全部进场，你方质检部应加强材料质量检查力度。检验合格后上报项目监理部。所有材料必须与设计要求相符，如未达到设计要求，你方应立即停工，材料重新采购，达到验收标准。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年1月2日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。