

# 监理工作联系单

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJL-011

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由: 关于施工安全质量的相关事宜

内容: 监理工程师在巡视中发现你单位承包的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》工程以下问题:

1、3 号地出现支架较高, 后立柱有焊接加长现象, 不符合设计要求; 已经跟设计院设计人员联系沟通过, 要求必须整改或拆除重新选址安装;

2、3 块地均发现有个别地锚桩基础打在排水沟里现象, 为防止长期水土冲刷, 要求你方合理整改或者对基础进行加固处理。

3、天气逐渐进入高温阶段, 要求你项目部要做好现场人员的安全防暑工作, 避开高温期段施工, 现场要备好足够饮用水源和救济物品、药品。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司



监理项目部: (章)

总/专业监理工程师: 孙沐国

日期: 2018 年 07 月 25 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、总包各存 1 份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建