

监理工作联系

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-013

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题：关于 2#地、3#地支架安装问题相关事宜

内容：你单位承包施工的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》：监理工程师在检查过程中发现 2#地西南角地块，3 号地最南部部分支架安装在紧靠小树林北边缘处；造成安装后遮阳情况比较严重，太阳能光伏板日照时间短（或直接遮阳），致使以后不能正常发电；现要求你方尽快联系设计院及测绘人员，采取合理措施及时整改解决问题。

抄：送房县天昊光伏扶贫有限公司



项目监理机构（章）：

专业 / 总监理工程师：张树国

日期：2018 年 08 月 01 日

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建