

监理工作联系单


工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号：ZHJL-032

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题：关于工程质量问题的相关事宜

内容：你单位承包施工的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》
我监理人员巡视中发现以下问题：

- 1、围网大门及大门基础被破坏；多处围网被撕裂；多处围网与立柱连接处未上螺丝；
- 2、组件与支架接地线安装过紧；2#地多处支架防风拉筋未带双螺丝帽；不符合设计要求。



附图：第二页

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年11月29日

注：本表一式 3 份，业主与总包各 1 份，监理方留存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

