

工作联系单

工程名称：大连华锐重工铸业有限公司球铁加工车间 1.89MW 分布式光伏项目

编号：HRFD-ZHJL-20180613

致：辽宁铭轩电力工程有限公司 项目部

事宜：关于现场施工问题事宜

内容：

- 1、屋面组件已开始安装，导轨夹具螺栓仍有多处出现松动、未紧固到位现象；
- 2、屋面施工人员未佩戴安全帽，屋面北坡未完全设置临边防护，存在安全隐患；
- 3、组件安装请按照图纸要求施工，如图纸与现场实际不符，请及时联系设计单位沟通解决；

以上问题事宜望贵部引起重视，对存在的问题及时整改，消除质量及安全隐患。。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师

日期：2018 年 6 月 13 日

