

监理工作联系单

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-NJCALXD-002

致南京长安发动机厂光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工的问题

内容：

由于最近雨水天气较多我监理在现场巡视发现有个别组件 MC4 接头在安装时暴露在光伏组件上面或者放置在彩钢瓦屋面，容易导致接头浸水，现要求施工方务必把接头及光伏线用扎带搭接至支架防止因雨水导致浸泡。

监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018 年 7 月 3 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。