

监理工作联系单

工程名称: 卓达新材料科技产业园 25 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-002

致: 山西敬天合创云能源有限公司

事由 关于现场安全文明施工相关事宜

内容: 我监理部巡查施工现场原料 4 号屋顶, 发现施工现场放导轨存在野蛮施工现象, 由于原料 4 号屋顶距离卓达办公楼很近, 噪音过大影响非常恶劣, 监理部对施工单位严重警告一次, 再次发现同样问题严惩不待。

针对以上问题我监理部要求施工单位加强施工现场管理, 杜绝施工现场出现不文明操作



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。