

监理工作联系单


工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMW11-Z1111-LX-004

致：湖北万道森建筑工程有限公司荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电施工项目部

事由：组件接地材料

内容：在我监理部日常巡视检查过程中发现，组件安装过程中，各组件接地穿刺垫片存在型号过短，导致安装造成部分垫片松动或未紧固至组件，压接长度不够，组件边框 2cm，垫片 3cm，现要求对此批材料与厂家进行联系进行更换，以防止后期接地电阻测试无法满足要求以造成的返工等处理



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建