

监理工作联系单

工程名称：白沙光伏发电项目


编号：ZHJL-CSGF-LX-004

致湖南红太阳新能源科技有限公司施工项目部

事由：4 平方光伏电缆敷设

内容：

我监理现场巡视发现，东南区 4 平方光伏电缆阵列间引线穿管，穿管架空扭曲变形对观感造成影响，现要求你施工单位对阵列间的光伏电缆穿管并进行引下沿路敷设，确定整体美观性。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：黄宇刚

日期：2018 年 11 月 6 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。