

监理工作联系单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：SRGF-JXMB-003

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由

关于现场工程安全、质量事宜：

内容

我监理部在巡视 1#厂房光伏支架安装过程中，存在以下方面问题：

1. 尽快组织第三方机构以及相关单位参加该屋面支架的拉拔试验；
2. 部分夹具与导轨连接螺栓存在未紧固以及松动现象；
3. 屋面部分区域出现彩钢瓦锁边处张裂、错开现象；
4. 部分阵列两端处，导轨伸出距离较长，未及时对该部位进行处理；
5. 屋面采光带处警示标示不明显，施工人员随意跨过

针对以上存在的问题，要求你项目部及时采取有效措施，加强施工现场质量管理，严格按照设计要求及相关规范要求施工，对存在问题的部分积极进行整改，认真落实对施工人员的技术交底，确保施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日期：2018 年 10 月 28 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建