

监理工作联系单

工程名称：广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：SRGF-JXMB-008

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由 关于现场施工的相关事宜

内容：

- 1、4#、5#、6#屋面光伏直流线敷设未按照要求进行有序的绑扎；
- 2、4#、5#、6#屋面（线槽式）桥架安装，部分使用的夹具型号与瓦脊不匹配，不符合要求；
- 3、4#、5#、6#屋面部分（线槽式）桥架支架的螺栓未紧固；
- 4、5#、6#屋面发现多处存在变形、下陷以及损坏现象；
- 5、现场临时用电设备的电源线存在乱拉乱接现象；

针对以上问题我监理部要求施工单位相关负责人加强现场的安全、质量管理，现场施工严格按照设计文件要求进行施工，杜绝不规范、野蛮施工，对发现的问题及时整改，安全隐患部位及时的消缺并有效的做好防护措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元堂

日期：2018年11月21日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份