

监理工作联系单

监理工作联系单


工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSLX-004

致江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部：

事由：厂房加固系杆孔位与图纸不符事宜

内容：2018 年 10 月 30 日我监理方巡视发现，现场加固系杆两端加固孔位与图纸设计不符，为保证施工质量请贵单位及时沟通设计解决。



进场加固板孔位与图纸设计一致，但系杆切面与原孔位冲突，无法安装螺栓，孔位改变后距加固板边缘不足 1 公分不满足图纸设计。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018 年 10 月 30 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。