

监理联系单

工程名称: 江苏腾盛 5MWp 光伏发电项目


编号: ZHJL-TSLX-007

致: 天威新能源系统工程(北京)有限公司 施工项目部


事由: 关于施工现场安全防护及文明施工的问题

11月17日现场巡视检查发现如下施工问题:

1、现场加固材料防腐层不达标问题, 依据《钢结构工程施工验收规范》GB50205-2001 第十四节: 室外应为 150 微米, 室内 125 微米。



厂房防腐涂层厚度



现场加固材料防腐涂层厚度

2、加固人员两人在材料加工区域抽烟, 且离氧气瓶及液化气瓶较近。

整改要求: 1 加固材料防腐等级与原厂房保持一致。

2 针对施工人员现场抽烟问题对你单位进行经济考核 500 元处理, 要求贵单位加强施工人员安全施工意识, 杜绝此类事件发生。

对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 徐继华

日

期: 2018-11-17

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各一份, 监理项目部存一份。