

监理工作联系单

工程名称：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-TSLX-014

致：江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目施工项目部：

事由：关于电缆放线问题：

2019 年 04 月 07 日下午 14 时，我监理部人员巡视 1#2#屋面屋脊修复，发现现场施工人员未佩戴安全帽，临时用电不规范，现要求贵单位提高安全意识，尽快完成整改。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019.04.07

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。