

监理工作联系单

工程名称:丽水瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号:JLLX-OBAF-001

致: 湖北湘电建设有限公司

主题: 施工资料报审、质量安全相关事宜

内容:

- 1、施工单位已经进场施工应提前报审施工前期资料（详见附录表）；
- 2、对乙供材料进场报验申请（报审时提供报审资料），经业主、监理进行见证取样送检复试检查合格后方可使用，严禁不合格材料进场，甲供材料进场必须监理检查、开箱验收合格方可安装使用，施工单位及时收集好材料配件、设备相关资料证明文件。
- 3、施工单位在施工过程中必须严格按照施工报验程序进行工序报验；
- 4、施工过程资料要与施工进度同步，确保资料及时达到并网验收要求；
- 5、现场做好安全文明施工标志牌，吊装四周、施工入口等施工现场要有明显的安全、警告、宣传警示标语张贴及悬挂；
- 6、要求施工承包单位积极主动配合监理单位做好本工程建设方要求，即工程质量合格（按图纸要求施工）、进度符合建设方要求及安全生产无责任事故；

项目监理机构（章）:



监理工程师: 黎建光

日期: 2018.11.11

本表一式3份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理项目部存1份

附表： 项目部成立发文

- 1、企业资质证书、相关作业人员资质岗位证书报审；
- 2、施工合同；
- 3、特殊工种/特殊作业人员资格证书报审；
- 4、施工质量验收及评定范围划分表报审及划分类；
- 5、大中型机械进出场报审表；
- 6、主要测量计量器具/试验设备检测报审表(复印件)；
- 7、主要施工机械/工器具/安全用具报审；
- 8、质量保证体系和安全保障体系文件；
- 9、工程开工报审表及开工报告；
- 10、施工组织设计；
- 11、安全文明施工方案；
- 12、临时现场用电施工方案；
- 13、安全事故应急预案；
- 14、施工强制性条文执行计划及检查记录表；
- 15、质量通病防治措施报审表及质量通病防治措施；
- 16、试验（检测）单位资质报审；
- 17、施工进度计划报审表及施工进度计划；
- 18、分部（子分项）工程质量验收记录；
- 19、施工记录；
- 20、分项工程质量验收记录及检验批质量验收记录；
- 21、工程材料/构配件/质量证明文件；