

监理工作联系单

工程名称: 丽水瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号: JLLX-OBAP-005

致: 湖北湘电建设有限公司

主题: 安装光伏组件相关事宜

内容: 你单位施工地瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目安装光伏组件经检查发现存在以下问题:

1、光伏组件安装高低不平, 请及时安排施工人员将支架檩条调平

以上问题希望施工单位予以重视, 立即安排整改。否则责任自负及经济处罚。

附照片两张

项目监理机构 (章):

监理工程师: 

日期: 2018.12.3

本表一式3份, 有项目监理部填写, 建设管理单位、总包单位各存1份, 监理项目部存1份

附件:

