

监理工作联系单

工程名称：丽水瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-OBAP - 04

致：湖北湘电建设有限公司

主题：施工安全、质量相关事宜

内容：

你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2554MW 光伏发电项目支架基础经检查发现存在一下问题：

1、 支架基础混凝土配合比与 19 日不符，砂用量非常大，建议每盘砼重新称重搅拌砼；

2、 石子进场含泥量目测过高，砂进场目测~~为~~细沙

以上问题希望施工单位予以重视，立即安排整改，拒绝不合格材料进场。否则责任自负及经济处罚。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：

2018.11.27

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份