

# 监理工作联系单

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：JXM6—004

致：泰州市振发建设工程有限公司施工项目部：


事由：关于组件安装存在的问题：

内容：


目前，组件已经开始进行安装，在巡视过程中，发现存在以下几个问题：

- 1、组件在搬运过程中，出现组件背板及玻璃表面划伤的现象；
- 2、组件安装时，没有认真按照色标进行分组安装，一个方阵中出现明显色差；
- 3、在安装组件过程中，发现有踩踏组件的现象，组件表面出现大量踩踏痕迹。

针对以上存在的问题，你项目部应高度重视，并做好施工现场的技术交底，严格按照设计及规范要求施工，杜绝以上问题的再次发生，如若发现，将进行重罚。







监理项目部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日

期：2018年11月22日



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。