

监理工作联系单

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司 2.148MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XCYT-003

致：江苏中天科技工程有限公司施工项目部

事由：关于关于夹具安装质量问题相关事项

内容：


我方在夹具安装过程中抽检发现个别夹具安装螺丝未紧固，不符合施工设计规范要求，现要求贵单位对已安装完成的夹具进行自检，不符合规范要求的立即整改，避免出现类似情况。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：纪现

日期：2018年11月8日



注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。