

D 类表（通用表）

表 D.01 工程联系单

编号：TJYG-01-ZH-D01-002

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MW 渔光互补光伏电站项目		
主送单位	四川宝能电力工程设计有限公司	抄送单位	天津晟鑫泰科技有限公司
事由及内容：2018 年 11 月 19 日，由于盐厂排水，你公司在管理、沟通上存在漏洞，管理不到位，业主项目部、监理项目部在巡检过程中发现升压站二次预制舱基础、钢筋发生浸水现象，项目所在地在盐厂，浸水为高浓度盐水对基础、钢筋有严重腐蚀，对质量、工期有较大影响，现要求你公司在 19 日 12 点前把高浓度盐水清理干净，用清水仔细清洗干净，清理后请业主、监理单位检查。 鉴于此次事件的严重影响，经研究决定现对你公司项目部管理不到位罚款 500 元现金 20 日 5 点前交到业主项目部，以示警告，逾期未交在工程款结算时双倍扣除。 业主意见：			
专责工程师：	工程部（章） 负责人：郭林清 2018 年 11 月 19 日		
监理意见：	天津晟鑫泰科技有限公司 天津滨海新区古林街马棚口 70MW 渔光互补光伏发电项目部		
监理工程师：马卫贤	监理单位（章） 总（副）监理师：刘士发 2018 年 11 月 19 日		
施工意见：	已按要求用水清洗已冲洗并报业主及监理检查。		
经办人：	承包单位（章） 项目负责人：王强 2018 年 11 月 19 日		

1. 本表一式 3 份，由发文单位填报，发送单位 1 份，回复单位 1 份，抄送单位 1 份。

2. 本表可作为现场参建各方联系用，也可供公司内部部门间联系用。建设单位负责人为项目经理，设计单位负责人为设总，监理单位负责人为总监，施工单位负责人为项目经理，用于公司内部联系时，负责人为相关部门经理，同时抄送人行部和总经理。