

监理工作联系单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZLX-004

致：丹阳市帷宇新能源有限公司

事由 关于屋面防腐、漏水修复的事宜

内容：

经我方监理现场检查发现贵方进行的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目屋面防腐及漏水修复不彻底存在质量隐患。要求贵方彻底排查生锈及漏水情况，并及时安排施工消除隐患。务必在组件安装前完成相应修复工作，以免影响后道工序正常开始

监理项目部（章）

总/专业监理工程师 王朝超
5.5MW 分布式光伏发电项目
监理项目部

日期：2018 年 12 月 13 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。