

监理工作联系单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-GZLX-010

致：中机国能浙江工程有限公司

事由 关于接地施工的事宜

内容：

经我方监理现场检查发现贵方建设的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目在接地扁铁与铝合金导轨连接时未添加导电垫片，有光伏阵列导电系数不够的风险。我方建议在导轨上固定接地扁钢时增加导电垫片，避免产生安全质量隐患。



监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 3 月 17 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。