

监理工作联系单

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：008

致：江苏江都建设集团有限公司施工项目部

抄送：江阴市联澄新能源有限公司项目部

事由：关于组件吊装相关事宜

内容：

经监理在施工现场巡查中发现以下问题：

1、组件吊装上屋顶，现场开箱检查发现有两块组件已破碎，初步判断是在第二次倒运中损坏，已无法使用。

针对以上发现的问题，现监理部要求你单位现场将损坏的组件存放至仓库，加强组件吊装及第二次倒运的质量管理，吊装倒运开始前对施工人员进行技术交底，严禁再次出现组件损坏事件。

后附图片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年12月30日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。

