

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-007

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场施工质量的事宜

内容：2019 年 8 月 22 日我监理项目部对现场进行巡查，发现部分光伏支架立柱与横梁螺栓连接部位，螺母紧固完成后，螺栓漏出长度不足两丝半（约 0.5CM），不符合规范要求，需贵单位对螺栓漏出长度不足的进行整改加长螺栓。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2019 年 8 月 22 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建