

监理工作联系单


工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM07-012

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于工程质量的事宜：

内容：自 2019 年 11 月 10 日我监理项目部对贵单位下发监理通知单 016，针对光伏区(B区西侧)光伏支架横梁受到扭力过大，导致光伏横梁底板变形和光伏横梁端部立柱向内侧变形进行整改，至今关于以上该问题仍未整改完成，现要求施工单位对以上问题尽快进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  彭宇

日期： 2019 年 11 月 19 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建