

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月20日星期三	气候	大雨	气温	8~18℃.
监理人员动态: 王国富 李峰伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 因下大雨因素现场未施工. 2. 现场无材料导致工人停工.				
检查发现的问题	1. 现场巡视检查屋面漏水情况. 未发现 符合要求. 2. 与总包单位进行沟通材料进场相关事宜.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅	张昭武		

