

监理工作联系单

项目名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏电项目

编号：ZHJL-ZTZB-005

致：陕西大唐新能电力设计股份有限公司施工项目部

事由：关于施工现场焊接质量的相关事宜

内容：



总装厂房防雷接地焊接时，个别焊口咬边、焊瘤现象严重，不符合焊接规范要求，请你施工项目部割断不合格的焊口，重新焊接。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：商振平

日期：2019年01月03日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。