

监理工作联系单


项目名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏电项目

编号: ZHJL-ZTZB-012

致: 陕西大唐新能电力设计股份有限公司 施工项目部:

事由: 关于装配式结构厂房施工质量的相关事宜

内容: 1、穿线管安装不符合规范要求, 更换穿线管重新安装;
2、防雷接地扁钢个别焊口咬边、焊缝不饱满, 横头不整齐, 不符合焊接规范要求, 要求施工人员切断不合格的焊口, 重新焊接。



以上内容要求施工单位立即进行整改, 监理人员验收合格后在进行下一道工序。

项目监理部 (章):

专业监理工程师:

尚和平

日期: 2019 年 03 月 06 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建