

监理工作联系单

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-LX-004

致: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司施工项目部

事由: 镀锌扁铁施工事宜

内容:

在现场 7#屋面巡视过程中发现镀锌扁铁焊接时未采取防护措施, 存在安全隐患, 且质量不符合要求, 针对现场的问题做出以下要求:

- 1、镀锌扁铁必须符合设计要求。镀锌扁铁焊接时要求满焊, 且不少于双倍搭接。
- 2、镀锌扁铁焊接时下面必须放置防护垫板, 避免损坏彩钢瓦, 现场施工时做好防火措施, 配备必要的消防器材。

要求施工单位针对以上问题进行重视, 抓紧时间整改。

抄送: 无为新能电光科技有限公司项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 4 月 11 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。