

监理工作联系单

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-ZHJL-LXD-24

致：中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目 经理部

事由：关于进升压站 10KV 电缆、光缆事宜

内容：由你单位承建高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目，因进升压站 10KV 电缆未按规定要求施工，电缆深度太浅导致进场车辆压断，现要求你单位做好以下几点。

- 1、尽快落实电缆修复方案，需要满足电力相关规范，组织人员进行修复。
- 2、修复后做好保护工作，防止二次损坏，现场未安装电缆标识桩需要安装完成。
- 3、现场光纤裸露在外，没有任何保护措施，需要尽快按照图纸要求尽快采取措施，防止光缆损坏。

附：照片一张



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李元贤

日期：2021年01月25日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。