

## 监理工作联系单

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-YTHY-LXD-03

致：山东昱兴电力有限公司 项目部

事由：施工安全

内容：

今（2019 年 4 月 23 日）我监理人员在对项目施工区域进行巡视时发现，施工屋面现场又有新烟头（几天前发现过，并已对现场负责人口头警告，如再次发现将处以经济处罚）。今天又发现 5 个烟头，故对该施工队给予人民币五百元处罚!!! 予以警告!!! 忘施工单位负责人加强现场的安全管理，如再次发现将加倍处罚或清理出场。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

刘士友

日期：

2019.4.23