

监理工作联系单

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YTHY-LXD-01

致：山东昱兴电力有限公司 项目部

事由：

施工质量问题

内容：

由于今日（2019 年 04 月 02 日）对设备基础浇筑垫层时，我监理人员发现部分立柱钢筋笼没有按照图纸设计要求及施工规范要求施工（没有与底筋绑扎牢固。见图），就进行了浇筑，对工程质量造成影响。经与业主方研究决定故对其处以人民币一万元的经济处罚。作为警告!!!



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

