

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL--018

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于现场施工进度滞后，增加施工人员事宜

监理巡视发现近两天现场施工工人严重不足，目前工程进度已严重滞后，现要求你单位尽快增加施工工人，并做好进场施工前的三级安全教育及技术交底，确保施工安全及工程质量，要求所有工人必须买保险。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀东

日期：2019 年 7 月 8 日

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。