

监理工作联系单

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSP-QZKJ-007


主送：北京京东方能源科技有限公司

抄送：苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

主题：关于项目施工安全问题

经监理部巡视检查发现

- 1 个别人员佩戴安全帽不符合要求。
- 2 吊装材料至施工屋面时，及时分散至安全区域，以免坠落。



以上关于情况都涉及安全，望施工单位给予高度重视，如若在发现，经济处罚。

监理项目部

总/专业监理工程师：徐耀东

日期：2019 年 5 月 2 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。