

监理工作联系单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JMJ-006

致：中易建设有限公司

主题：施工文明施工相关事宜

内容：

经检查你单位施工的汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目存在一下问题：

- 1、屋面现场有垃圾及纸箱未清理；
- 2、汇流箱、逆变器线路连接后废旧材料未清理；

由于进入多雨季节，为了防止屋面下水管道口堵塞，现要求你单位立即对以上问题进行整改，限期雨前整改完成，组件安装时护角纸当天及时收集清理，否则后果自负并按照现场安全文明施工措施进行考核；

项目监理单位（章）：

监理工程师：

日期：2019.6.10

13.25

本表一式3份，有项目监理单位填写，建设管理单位、总包单位各存1份，监理单位存1份