

## 监理工作联系单

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号: JLLX-JMJJ-007

致: 中易建设有限公司

主题: 施工质量相关事宜

内容:

经检查你单位施工的汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目组件安装存在一下问题:

- 1、组件安装部分穿刺垫片位置有偏移现象;
- 2、组件安装个别穿刺垫片未垫到组件边框底下;

现要求你单位立即对以上问题进行整改, 限期两天整改完成, 否则后果自负:

项目监理机构(章):

监理工程师: 

日期: 2019.6.21

本表一式3份, 有项目监理部填写, 建设管理单位、总包单位各存1份, 监理项目部存1份。