

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-026

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于施工项目部于施工现场安全的相关事宜

内容: 1、项目部油料库没扣未做有效的防护措施。

2、钢筋加工现场机械接地过于简单, 存在接地不牢固现象。

3、施工材料堆放于施工项目部院内, 未存放于仓库现象。

4、施工现场临时用电配电箱未做有效保护且接地不牢固现象。

以上问题望施工单位能够高度重视, 尽快安排专人进行有效整改; 否则将对你施工单位进行相对应的处罚。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 


总监(总代/副总监): 

日

期: 2024.09.12

回复意见:

接收单位(章):

接收人: 

日

期: 2024.09.12

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建