

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-037

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于安全文明施工的相关事宜

内容: 2020年11月10日监理人员巡查1#风机位时发现的以下安全问题

- 1、施工现场临时用电不规范, 电线私拉乱拽, 电源箱没有做可靠的接地;
- 2、风机基坑四周虚土过多, 存在塌方的安全隐患;
- 3、发电机接线部位保护罩缺失;
- 4、配电箱内没有做到一机一闸一漏保, 没有电气检查记录表;
- 5、施工现场没有配备灭火器;
- 6、1#进场道路临边部位没有进行硬隔离。

以上问题望施工单位能够引起高度重视, 请立即安排人员进行整改, 否则造成的一切后果, 由施工单位承担, 监理单位不承担任何连带责任。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:



回复意见:

接收单位(章):

接收人:

日

期:



本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。



扫描全能王 创建