

监理工作联系单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM6-NJBT-027

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 安装施工项目部（中易建设有限公司）

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 钢结构施工项目部（宁夏运鼎新能源有限公司）

南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目 土建施工项目部（先能电力工程有限公司）



事由：关于厂区基建部巡检存在的问题

内容：厂区基建部对我方所有已建工程验收检查，发现存在以下问题，请相关责任单位予以整改回复。


1、物料区现存混凝土垃圾需要清理（先能电力工程有限公司）




2、成品车棚、员工车棚钢构焊点出现锈蚀需要处理（宁夏运鼎新能源有限公司）




3、个别 Z 型梁表面镀锌锈蚀需要处理，尤其成品车棚正面第一根处在正门处，严重影响观感（宁夏运鼎新能源有限公司）




4、员工车棚临时铁丝扎带需更换抗氧化漆包扎带（中易建设有限公司）



5、现场施工区域烟头、施工垃圾较多需要及时清理（中易建设有限公司）





6、较重的电缆桥架下侧的支架对屋面表层压迫严重，混凝土支墩需尽快浇筑（中易建设有限公司）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2020年3月20日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。