

监理工作联系单

项目名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

编号：ZHJL-JLYJY-LXD-002

致：江苏中天科技工程有限公司 施工项目部

事由：关于安全文明施工的相关事宜

内容：监理人员在吉利研究院试验中心三楼屋面巡查时，发现一名钢筋工穿着拖鞋，不符合安全文明施工规范。



以上问题请施工单位立即整改，类似问题如果再次发生，将对你公司项目部进行罚款处理，施工人员清除出场。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年06月20日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。



扫描全能王 创建