

监理工作联系单

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JXM6-009

主送：湖南沪变电力技术有限公司

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司


主题：关于项目施工质量

经巡视检查发现

1、一期 4 号屋面个别桥架表面有锈迹。



2、一期 4 号屋面清洗系统未固定。



3、一期 4 号屋面逆变器未粘贴标牌。



现要求你单位尽快安排施工人员整改。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2019 年 2 月 6 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 3 份。